

Identifikacija preko iDrivy platforme/Ugovor o korišćenju vozila	2025-05-16-01-1012
Datum rezervacije/ugovora	05/16/2025


ZAPISNIK O PRIMOPREDAJI VOZILA PRILIKOM VRAĆANJU VOZILA

Vlasnik vozila (iDrivy partner)				Korisnik vozila			
Ime i prezime/Naziv:		Bojana Vesovic		Ime i prezime		Caslav Vesovic	
Adresa				Adresa		Nema adrese	
JMBG/PIB		0202980235078		JMBG		1611979210275	
Marka	MINI		Registarska oznaka	PHGB726		SIPP kod	
Početak korišćenja vozila		05/16/2025	17:00	Vraćanje vozila		05/16/2025	23:45
Adresa preuzimanja		Cetinjski Put		Adresa vraćanja		Cetinjski Put	

R. br.	opis	Preuzimanje vozila	Napomena/primjedbe
1.	Depozit	50 EUR	
2.	Datum i vreme	16/05/2025 17:00	
3.	Stanje brojača km		
4.	Saobraćajna dozvola	DA/NE	
5.	Ovlašćenje	DA/NE	
6.	Zeleni karton	DA/NE	
7.	Količina goriva	Pun rezervoar	
8.	Obaveza oprema:	DA/NE	
8.1	Rezervni točak		
8.2	Dizalica		
8.3	Ključ za točkove		
8.4	Sigurnosni trougao		
8.5	Prva pomoć		
8.6	Uže/poluga za vuču		
8.7	Svetlosni prsluk		
8.8	Set rezervnih sijalica		
9.	Lanci za sneg		
10.	Aparat za gašenje požara	DA/NE	
11.	Punjač za el. vozilo		
12.	Black Box uređaj		
13.	Dodatna oprema		
13.1	Sedište za decu		
13.2			
13.3			
14.			
15.			
16.	Stanje vozila	fotografisano	
16.1	Ispravno	DA	
16.2	Neoštećeno	NE	Prema prikazu oštećenju*

Oštećenja/šteta na vraćenom vozilu

* sačinjava se ukoliko su prilikom primopredaje vozila konstatovana oštećenja/šteta na vozilu

Prikaz oštećenja na vozilu**R.br. Opis oštećenja na vozilu**

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Konstatacija nastale štete i utvrđivanje iznosa naknade za nastalu štetu

* iznos naknade za nastalu štetu su saglasno utvrdili Vlasnik vozila i Korisnik vozila

Vlasnik vozila i Korisnik vozila su saglasni da utvrđena šteta bude naplaćena iz depozita.

R. br.	Opis oštećenja na vozilu	Za zamjenu / za opravku	Iznos naknade *
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

VLASNIK VOZILA	KORISNIK VOZILA